

Envío respuesta del Ing. Belvisi sobre consulta verbal realizada en la visita obligatoria realizada a la obra Ex Cine Stella, para comunicar a las empresas.

"Con respecto a los escalones se habían planteado en chapa labrada en 3/8, podría sustituirse en chapa labrada en 1/4 de espesor."