

Exp. 424919

Ref. Respuestas licitación LP 001/2019 ARENA SORIANO

CONSULTA 133

Carpintería de madera: rubro 14.07

Dice C7 puerta alojamientos L12/L14, debiera decir C7 puerta circulación seca deportista L42c?

RESPUESTA 133

Remitirse a ubicación indicada en planilla C07.

CONSULTA 134

Carpintería de madera: rubro 14.14

Entendemos que dicho rubro corresponde al rubro 6.05.02 Revestimiento de madera maciza listones 30cm sobre muros cantidad 78m2 esto es así?

RESPUESTA 134

El Rubro 14.14 no corresponde. Considerar el rubro 6.05.02. Se enmendará el rubrado.

CONSULTA 135

Carpintería de hierro: rubro 13.09

H04 barandas acero inox L03/12 cantidad 2, debería ser 1 es así?

RESPUESTA 135

H04 baranda acero inox (ubicación local 04/12). Corresponde cantidad indicada en planilla H04. Se enmendará el rubrado.

CONSULTA 136

Carpintería de hierro: rubro 13.22

H17 baranda L48c acceso piscina 2 tramos dice cantidad 2, debería ser cantidad 1 es así?

RESPUESTA 136

Remitirse a cantidad indicada en planilla H17. Se enmendará el rubrado

CONSULTA 137

Carpintería de hierro: rubro 13.27

H21a baranda galvanizado azotea piscina dice cantidad 49, debería ser cantidad 1 es así?

RESPUESTA 137

Remitirse a cantidad, dimensiones y despiece indicado en planilla H21a.

CONSULTA 138

Carpintería de hierro: rubro 13.29

H23 reja alojamiento L09 dice cantidad 1, debería ser cantidad 3 es así?

RESPUESTA 138

Remitirse a cantidad indicada en planilla H23. Se enmendará rubrado.

CONSULTA 139

Carpintería de hierro: rubro 13.41

H34 barandas gimnasio 10 tramos dice cantidad 10, debería ser 2 según planilla es así?

RESPUESTA 139

Remitirse a planilla H34 y a Lamina A04a . Se enmendará rubrado.

CONSULTA 140

Carpintería de hierro: rubro 13.50

Dice h43 Cerco perimetral bombonas de gas, debería decir H43 mesada cantina es así?

RESPUESTA 140

Rubro 13.50 corresponde a H43 mesada cantina. Se enmendará rubrado.

CONSULTA 141

Aclarar si las duchas llevan sólo mamparas laterales o si también llevan puerta, ya que en las planillas no se identifica bien.

RESPUESTA 141

Remitirse a lo indicado en planillas.

CONSULTA 142

A que se refiere la planilla C01, C03, C06 a resina termoendurecible o similar?

RESPUESTA 142

Remitirse a memoria capitulo 25 Obras accesorias y equipamiento. 5. Material de equipamientos fijos de Vestuarios, materiales de equipamiento fijo.

CONSULTA 143

Sobre equipamiento

Sillón 3 cuerpos se pide en memoria y en rubrado no figura. Se solicita? a qué rubro se lo asignamos?

RESPUESTA 143

Se enmendará rubrado. Se debe considerar la cantidad indicada en la memoria.

CONSULTA 144

En memoria se solicita pintura para estructura metálica en sector piscina con espesores de 10 a 20mm en seco. Entendemos que hay un error en dicho requerimiento. Según la ficha técnica del Interzone 954 se recomienda un espesor de 250-500 micras en seco. Y el rendimiento es de 1,70 m2/litro a 500 micras DFT. Favor definir el espesor y capas de pintura requeridas.

RESPUESTA 144

Espesor recomendado para sustrato húmedo 294-588 micras (11,8-23,5 mils) tomando como referencia Interzone 954. En caso de usar otro producto, remitirse a las recomendaciones del fabricante a fin de lograr una terminación de características igual o superior a lo mencionado.