

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA												
No	Marca/Modelo	Potencia (BTU/h)	Tipo					Sector que atiende	Fecha de instalado	Observaciones		
			De ventana	Split		RoofTop	Cassette				Vent./Ext.	
				Piso/Techo	De Pared							
1	Lennox	20TR				X			Sala Juego y locales PB	ene-18		
2	Surrey	25TR				X			Sala Juego y locales PB	año 2006	* Ver Nota	
3	Surrey	25TR				X			Sala Juego y locales PB	año 2006	* Ver Nota	
					X				Oficina PA		Oficina frente a Gerencia	
		18.000			X				CCTV	año 2006	A SUSTITUIR Y REUBICAR	
		12.000			X				CCTV		REFORMAR EL SISTEMA DE DESAGUE	
		18.000			X				CCTV	mar-20		
		18.000			X				Data Center			
	Airway	12.000			X				Data Center	feb-18		
	Surrey Carrier	5TR							Secretaria	año 2006	split enductado	
									Contaduria			
												Oficina Especializados
												Oficina Administrat.
		9.000			X				Gerencia	año 2006	A SUSTITUIR	
					X				Sub Gerencia	año 2006		
								X	Sala de Juego	año 2006	Están en azotea	
								X	Cocina Bar	oct-18	turbina	
								X	Cocina Bar		extractores en cielorraso, cantidad 4	
								X	Vest./SSHH subsuelo	feb-18	turbina ventilación	

\*NOTA: para los 2 equipos que datan del año 2006, se hace dificultoso conseguir repuestos, de acuerdo a lo indicado por la empresa y técnico que actualmente realiza el service. Se solicita se realice un diagnostico de los equipos y se evalúe y proponga una posible sustitución de uno o los dos equipos con más de 13 años de uso ininterrumpido.