



- NOTAS:**
- SECTOR INTERVENCION 1 - TECHOS:**
- \* Reclavado de chapas.
  - \* Cumbrea.
  - \* Babeta perimetral.
  - \* Canaión , bajadas, y reparación de maderas
- SECTOR INTERVENCION 2 - AULA/COMEDOR:**
- \* Recambio de aberturas exteriores.
  - \* Tabique yeso divisorio + puerta corrediza.
  - \* Cielorraso, ventanas y tabique yeso.



		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA		DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES	
OBRA: <b>ESCUELA Nº 82</b>		LOCALIDAD: <b>RAMOJILLO</b>		FECHA: <b>04/2022</b>	
DIRECCION		DEPARTAMENTO: <b>DURAZNO</b>		ESCALA: <b>1:300</b>	
PLANO DE: <b>RELEVAMIENTO</b>					
PLANTA GENERAL					
ARQUITECTO: <b>VALENTINA_BERNO</b>		FIRMA:		LÁMINA Nº: <b>L 001</b>	
TECNICO: <b>VALENTINA_BERNO</b>		FIRMA:		<b>R1</b>	
ARCHIVO: <b>EM82 - CROQUIS ESPACIOS.DWG</b>					