

PLANILLA DE ABERTURAS EXISTENTES A REACONDICIONAR

TIPO	CANT.	UBICACIÓN	DIMENSIONES
MADERA			
C1	2 1 izq. 1 der.	acceso principal	
C2	2	oficina	
C3	2	oficina	
C4	4 2 izq. 2 der.	sala de calderas/ baños oficinas	

NOTA: Las medidas se rectificaran en obra

<p>DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROGRAFÍA</p>	<p><b>MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS</b></p> <p>DIRECCION NACIONAL DE HIDROGRAFIA AAYMP</p>	<p>ARQ.C. BRANDT AYTE . N. PEREIRA</p>	<p>LAMINA N° <b>11</b></p>
		<p>JEFE DE ZONA: TEC.PREV. W. GALLO</p>	<p>LOCALIDAD: CARMELO</p>
	<p>OBRA: ATRACADERO DE YATES CARMELO READECUACIÓN DE SSHH Y OFICINA</p>	<p>JEFE DE AREA: Arq. T. VIERA DA CUNHA</p>	<p>DEPARTAMENTO: COLONIA</p>
	<p>PLANO DE: ABERTURAS</p>	<p>GERENTE: ING. CARLOS COLOM</p>	<p>FECHA: AGOSTO /2016</p>
		<p>DIRECTORA: ING. JORGE CAMAÑO</p>	<p>ESCALA:</p>