



Montevideo, 7 de junio de 2018

ACLARACIONES II COMPRA DIRECTA N° 533/18

Se piden dos informes independientes:

1. Sobre la situación actual del edificio. El informe debe responder a la pregunta: ¿cuál es el estado actual del edificio completo, en relación a la protección contra incendios?

Vale aclarar que el edificio cuenta con un sistema de protección basado en bocas de incendio colocadas en los halles de cada piso. Existen dos bocas de incendio por piso, una en cada hall ubicados en extremos opuestos de cada piso. Además existen bombas y reservas de agua para éste fin. Lo que se busca con el informe, es conocer el estado de las protecciones existentes, tanto las nombradas como otras que pudiesen existir.

2. El segundo informe debe responder a la pregunta: ¿Cuáles son las obras que deberían realizarse en todo el edificio a fin de otorgarle las protecciones necesarias contra incendios?

En el segundo informe se busca entonces, conocer las carencias existentes en el edificio completo para la normativa actual de la D.N.B., teniendo en cuenta que se trata de un edificio con protección patrimonial por parte de la I.M.

Ambos informes no implican diseño, si no, que se buscan la información necesaria para realizar un plan futuro de acción sobre el edificio.

Los proyectos ejecutivos se realizarán únicamente para los niveles 1 y 12.

Arq. Gustavo dos Santos Cruz

Arq. Fernando Ferrero
Enc. Área de Proyectos
Dirección Sectorial de Infraestructura