

Exp. 424919

Ref. Respuestas licitación LP 001/2019 ARENA SORIANO

CONSULTA 20

Solicitamos se confirme si se debe considerar en la propuesta el suministro de tinas de los locales L020 y L024. En caso afirmativo, enviar información para su cotización.

RESPUESTA 20

En rubrado corresponde a Capitulo 7, subrubro 7.02.18 Bañera. Se deberán cotizar tinas para rehabilitación que admitan terapia de calor y frio, cuerpo completo (disposición horizontal) certificadas por las normas correspondientes.

CONSULTA 21

Solicitamos se confirme que lo que se solicita es solo un conjunto de marcadores compuesto por: 2 marcadores electrónicos, 2 cubos 24 segundos (4 caras), 1 panel de flechas de posesión para mesa árbitros, 2 consolas de control, 1 sistema de control y programa multi sport.

RESPUESTA 21

Remitirse a memoria. Capitulo 25.5 Equipamiento General, equipamiento deportivo, Marcadores.

Corresponde considerar: 2 marcadores electrónicos (multisport), 1 panel de posesión de balón, 2 indicadores para los 24 seg, consola de mando inalámbrica, consola y mandos de marcador electrónico compatible con aplicación Android.

Los mismos deberán entregarse en correcto funcionamiento.

CONSULTA 22

Solicitamos se confirme el espesor de las baldosas de goma 50x50.

RESPUESTA 22

Remitirse a lo especificado en rubrado Capitulo 6, subrubro 6.02.12 y considerar espesor de 2 cm con su correspondiente certificación de norma.

CONSULTA 23

Luminarias exteriores. Según recaudos de eléctrica no se incluyen luminarias en sector estacionamiento y sobre calle Herrero y Espinosa (solo se incluyen luminarias en sector plaza). Por favor confirmar si es correcto o enviar recaudos en caso contrario.

RESPUESTA 23

Deberá considerarse 10 luminarias tipo L7 completas, con su columna y su base. La alimentación eléctrica sera por cuenta de la IS. Se enmendará el rubrado.

CONSULTA 24

Según rubrado entregado en el rubro pavimentos se indican 138m² de baldosas de caucho reciclado 50x50cm, pero no se encuentran en recaudos. Por favor confirmar si es correcto o enviar recaudos en caso contrario.

RESPUESTA 24

Se solicita como equipamiento. Remitirse a consulta 22.

CONSULTA 25

Según rubrado entregado y Memoria se indica cotizar mástiles, pero no se encuentran en gráficos. Solicitamos confirmar cantidad y ubicación.

RESPUESTA 25

Remitirse a lo establecido en el Capítulo 25.4 de la Memoria Constructiva. La ubicación se coordinará en obra. Se solicitan 2 juegos de 4 mástiles cada uno.

CONSULTA 26

Según rubrado entregado se indican módulos cuchetas cantidad 66, pero en gráficos cuantificamos (locales 006, 010 y 011) módulos cantidad 30. Solicitamos confirmar que la cantidad correcta es 30.

RESPUESTA 26

Considerando que el módulo está compuesto por dos camas (arriba y abajo), corresponde cotizar 33 módulos (66 camas) con sus respectivos colchones. Se enmendará rubrado.

CONSULTA 27

Según Memoria:

“15.1.2 Cerámicos en pared interior de local 48 piscina

La piscina contará con una pared (L6) revestida en cerámicos tipo plaqueta esmaltados siguiendo el diseño señalado en cortes.

Los mismos serán de 10x10cm y en los colores de la carta Pantone.136c,179c,293c y blanco, los dos volúmenes sobresalientes dentro de la piscina plataforma serán revestidos de plaquetas cerámicas 10x10cm color 179c colores Pantone (Naranja).”

Solicitamos aclarar cuáles son los dos volúmenes sobresalientes dentro de piscina plataforma a ser revestidos de plaquetas cerámicas Naranja. ¿Se refieren al murete bajo plataforma de salida?

RESPUESTA 27

Remitirse a láminas A03b y A13. Corresponde al muro L10 (extremos de gradas piscina).