

**MODIFICACIONES AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES DE  
LA 6006/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y FILTROS  
DE AIRE DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL MACIEL.**

RESPUESTAS A CONSULTAS REALIZADAS EL 19/07/2021

PREGUNTA 1: Agradecemos aclarar, dejar confirmado que los filtros y prefiltros a reemplazar deberán ser de cargo del Hospital Maciel de acuerdo al listado que se entregará al comienzo del servicio.

RESPUESTA 1: En el pliego particular se describen las tareas a realizar, no se establece que el proveedor sea quien suministre el repuesto. Los filtros y prefiltros serán suministrados por el Hospital de acuerdo a las necesidades de las mediciones realizadas.



Dr. Aníbal Dutra  
Director  
HOSPITAL MACIEL - ACSE