



DIRECCION NACIONAL DE AVIACION CIVIL E INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA
DIRECCION DE ADMINISTRACION y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS
SECCION COMPRAS

A.I.C. Gral Cesareo L Berisso, 5 de diciembre de 2017

REACONDICIONAMIENTO DE CENEFAS METALICAS
EN AEROPUERTO DE MELO

- *Suministro y colocación de chapas faltantes con ajustes y terminaciones.
- *Colocación de perfiles metálicos de 60X40X2mm, que deben ir soldados a la estructura fija existente de hierro "T" y "U"; conformando bastidores de anclaje que recibirán las chapas que serán fijadas a estos mediante tornillos auto perforantes con arandelas de chapa y goma.
- *Es necesario el armado de andamios.

Por más información dirigirse al Jefe del Aeropuerto
Capitán ÑANCAY GRAÑA Celular 098 512 512