



PLANTA CIMENTACIÓN




PLANTA SOBRE N0




PLANTA SOBRE N1


VIGA PERIMETRAL (30X22)




BASES EN BORDE DE PLATEA




DETALLE DE PILAR METÁLICO




DETALLE BASES




C1 (12X40)




C2 (20X20)




C1A (12X20)




V101 (12X30) INV




V102 (15X10)




V103 (12X20)




C3 (12X30)




C4 (12X48)



C5 (20X65)



C6 (12X30) CUMBRERA



UBICACION DENTRO DEL BARRIO
Esc. 1/1000