



DEPARTAMENTO CONTRATACIONES Y SUMINISTROS

Montevideo, 21 de agosto de 2023.

Ref. Concurso de Precios N° 7/2023

"Obras de albañilería en edificio de la Unidad Operativa de Treinta y Tres de la Dirección General Impositiva."

Circular N° 2

A) De la visita realizada el 18 de agosto de 2023, surge aclarar:

1. En el punto 2.1 Descripción de los rubros, de la Parte II Especificaciones Técnicas se agrega:

Rubro N°3.- Reparación de cielorraso y paredes interiores de los baños

- Incluye reparación de pared del baño que da al salón.
- Incluye pared del baño que da a la sala de descanso.

Rubro N°4.- Impermeabilización de techo de sala de descanso y baños

- Realizar embudo de desagüe de azotea a nuevo.
- Las paredes exteriores de los baños (en azotea) se hidrolavarán, se repararán los revoques, luego se pintará con pintura impermeabilizante para muros: elastomérica, flexible, elástica, antihalgas, antihongos.
- La pared y viga exterior del salón de descanso en la azotea se hidrolavarán, se repararán los revoques, luego se pintará con pintura impermeabilizante para muros: elastomérica, flexible, elástica, antihalgas, antihongos.

Rubro N°8.- Sustitución de cañerías de pluviales en vereda

- Incluye limpieza de cañería de pluviales desde cámaras interiores hasta el exterior.

2. El rubro 9 Sustitución de cañerías sanitarias en vereda, del punto 2.1 Descripción de los rubros, de la Parte II Especificaciones Técnicas se sustituye por:

Rubro N°9.- Sustitución de cañerías sanitarias en vereda

Tapas de cámara sanitaria



- Se realizará nueva tapa de la cámara sanitaria exterior ubicada en palier, la misma será de hormigón y tendrá terminación con porcelanato según Rubro N°11.

3. En el punto 2.1 Descripción de los rubros, de la Parte II Especificaciones Técnicas se agregan los rubros 13, 14 y 15:

Rubro N°13.- Accesorios sanitarios

- Suministro y sustitución de mochila de cisterna.
- Colocación de 2 llaves esféricas y 2 colillas para cisternas.
- Suministro y sustitución de 2 botones de descarga para mochilas de cisternas.
- Suministro y colocación de 2 colillas para el calefón.

Rubro N°14.- Cartel de la oficina

- Limpieza de cartel de DGI
- Limpieza de volado donde se encuentra aire acondicionado
- Suministro y sustitución de malla metálica para las palomas

Rubro N°15.- Limpieza pared sala descanso

- Limpiar pared de sala de descanso con antihongos en zona del caño de desagüe de azotea.

4. Se sustituye el Anexo III – Formulario de oferta económica por el siguiente:

ANEXO III – Formulario de oferta económica

RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE						
Rubro	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Monto Imponible
1	Reparación de techo de los baños	Global	1			
2	Retiro de banderolas y sustitución por banderolas de aluminio	U	2			
3	Reparación de cielorraso y paredes interiores de los baños	U	2			
4	Impermeabilización de techo de sala de descanso y baños	m2	36			
5	Pintura cielorraso	U	2			
6	Pintura de paredes	Global	1			



7	Reparación de columnas salón principal	U	8			
8	Sustitución de cañerías pluviales en vereda	ml	15			
9	Tapa de cámara sanitaria	U	1			
10	Reparación del piso interior en zona de apertura de puerta de entrada al edificio	m2	6			
11	Ejecución de palier de entrada al edificio	m2	13			
12	Ejecución de nueva vereda exterior	m2	18			
13	Accesorios sanitarios	Global	1			
14	Cartel de oficina	Global	1			
15	Limpieza pared sala de descanso	Global	1			
	SUB TOTAL				A	M.I.
	IVA=22% x A				B	
	LL.SS=75,8% M.I.				C	
	TOTAL				A+B+C	

B) Se responde a consulta realizada por posible oferente:

Pregunta:

Escribo consultando si podrá realizarse otra visita a la obra. Estábamos yendo desde Santa Clara a la ciudad de Treinta y Tres, la crecida por las lluvias nos impide el paso (adjunto foto). Lamentablemente por cuestión de tiempo tampoco llegaríamos dando la vuelta por el otro lado.

Respuesta:

No se accede a solicitud de realizar una nueva visita.

Saluda atentamente,

Encargada (U) del Departamento
Tecnico
T/A Gabriela Salazar